

## Kurzbericht



Hotel FREIgeist Nordstadt | ©Sebastian Böttcher

## Hotel FREIgeist Nordstadt

Weender Landstraße 100  
37075 Göttingen

Tel: 0551 3038170

info@freigeist-nordstadt.de  
[www.freigeist-nordstadt.de](http://www.freigeist-nordstadt.de)

### Herzlich willkommen!

Das Hotel befindet sich in der Göttinger Nordstadt zwischen Innenstadt und Universität. Es überzeugt durch eine Mischung aus außergewöhnlichem Design im Industrielook und warmen Kontrasten wie hellen Echtholzböden. Das Restaurant East of Italy, die verschiedenen Snackbars oder die Skybar im 6. Stock sorgen für kulinarische Erlebnisse.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite <https://www.freigeist-nordstadt.de>

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Hotel FREIgeist Nordstadt

37075 Göttingen, Zertifikats-ID: PA-13153-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

### »Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Februar 2023 – Januar 2026**

die Auszeichnung

### »Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.

## Überblick

- Das Hotel liegt in der Nähe des Göttinger Bahnhofs.
- Parkplätze vorhanden.
- 4-Sterne Hotel mit 123 Zimmern (Einzel- und Doppelzimmer, Familienzimmer und Suiten).
- Im Restaurant East of Italy gibt es levantinische Küche.
- 3 Bars/Lounges – Skybar im 6. Stock.
- Coffeeshop und Snackbar.
- 110 m<sup>2</sup> großer Fitnessraum mit Cardio-& Kraftgeräten und Functional Equipment und Sauna.
- 5 Veranstaltungsräume in angesagtem, entspannten Design.

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Gebäude stufenlos zugänglich
- Eingangstüren öffnen automatisch
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos oder über Aufzüge erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- 11 barrierefrei konzipierte Zimmer mit Bad vorhanden
- Schwellenlos zugängliche Dusche
- Duschstuhl oder –sitz vorhanden
- Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen
- Hilfsmittel: höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister)
- Kostenloses WLAN
- Die Speisekarte ist auf einer barrierefreien Internetseite abrufbar.

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage und einen Parkplatz vor dem Eingang (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 50 m lang und hat eine maximale Längsneigung von 3 % über eine Strecke von 4 m.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind ebenerdig oder über Aufzüge zugänglich.
- Die Kabine im Aufzug Süd links ist 120 cm x 140 cm groß.
- Die Kabine im Aufzug Süd rechts und Nord ist 120 cm x 210 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 83 cm hoch. Es ist eine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant "East of Italy" sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister)

## Zimmer 129 (Doppelzimmer, 1. OG)

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür und vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 150 cm x 150cm;  
links neben dem Bett 145 cm x 150 cm; rechts neben dem Bett 45 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 60 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;  
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 150 cm x 150 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## Zimmer 207 (Doppelzimmer, 2. OG)

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür 175 cm x 105 cm;  
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 150 cm x 105cm;  
links neben dem Bett 120 cm x 150 cm; rechts neben dem Bett 55 cm x 160 cm.
- Das Bett ist 60 cm hoch.
- Das Bad ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert (sehr kleine Bewegungsflächen, keine Haltegriffe etc.).
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 120 cm x 160 cm.
- Es ist kein Duschsitz vorhanden.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Untergeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;  
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Alarm ist in den barrierefrei konzipierten Zimmern optisch deutlich wahrnehmbar:
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum)
- In den erhobenen Zimmern ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

- Es wird W-LAN angeboten.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine taktil erfassbare oder visuell kontrastreiche Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppen weisen mindestens an der ersten und letzten Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf.
- Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist keine Speisekarte in Großschrift oder Brailleschrift vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.


- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.

- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden. Die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

# Bildergalerie


Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---



**Parken vor dem Eingang**

©Simon Kesting




**Tiefgarage**

©Simon Kesting




**Eingang**

©Simon Kesting




**Rezeption**

©Simon Kesting




**Zimmer 129 –  
barrierefrei Rollstuhl**

©Simon Kesting



**Zimmer 129 –  
barrierefrei Rollstuhl**

©Simon Kesting



**Zimmer 207 –  
teilweise barrierefrei**

©Simon Kesting



**Zimmer 207 –  
teilweise barrierefrei**

©Simon Kesting



**Zimmer 207 –  
teilweise barrierefrei**

©Simon Kesting



**Zimmer 207 –  
teilweise barrierefrei**

©Simon Kesting





## Restaurant "East of Italy"

©Simon Kesting



## Restaurant "East of Italy"

©Simon Kesting




## Öffentliches WC

©Simon Kesting



## Öffentliches WC

©Simon Kesting



## Außergastronomie

©Simon Kesting



## Bedienelemente / Leitsystem

©Simon Kesting



## Bedienelemente / Leitsystem

©Simon Kesting


# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

